

## Kruising Kruisstraat-Ezelsveldlaan

Auto's die vanaf de Kruisstraat rechtsaf de Ezelsveldlaan op rijden, komen nogal eens op het fietspad terecht. We hebben er op een willekeurig moment even gestaan en geconstateerd dat 2 van de 10 langsrijdende auto's een last-minute correctie moesten uitvoeren om niet het fietspad op te rijden. We vermoeden dat de wit-zwarte blokkenmarkering, die de zuidzijde van de doorgaande fietsroute markeert, de boosdoener is. Deze blokken zijn misleidend.



Huidige situatie



Zo ziet de automobilist de situatie vanaf de Kruisstraat

Het blauwe bord met pijl naar de rijweg doet veel goed. Desondanks rijden er enige keren per dag auto's op het fietspad tot aan de stoplichten bij de Sebastiaansburg, volgens een bewoner. Dat geeft voor fietsers een onveilige situatie.

Voorgesteld wordt om het als volgt aan te passen, zie onderstaande aangepaste foto van de situatie. De misleidende zwartwitte blokkenmarkering is verwijderd. Er is een middenstreep tot aan de haaiantanden toegevoegd en een stopstreep bij deze haaiantanden voor het verkeer naar de Kruisstraat.



In het overleg met de gemeente is vastgesteld dat de blokkenmarkering aan de zuidzijde niet verwijderd mag worden, maar de middenstreep tot aan de haaiantanden zal het naar verwachting een stuk duidelijker maken. De gemeente gaat ook kijken of de bestrating op het fietspad op de kruising aangepast kan worden (zoals het aanvankelijk was). Maar dat moet wel vrachtwagenbestendig zijn.